

## A T P 表面清浄度レベル (R L U)

レベル1	極めて清浄	0~10
レベル2	とても清浄	11~30
レベル3	普通	31~80
レベル4	やや汚い	81~200
レベル5	汚い	201~500
レベル6	とても汚い	501~1000
レベル7	極めて汚い	1001~